



CleanSpace™
wearable protective masks

CLEANSPACE EX

INTRINSÈQUEMENT SÛR DANS DES ATMOSPHÈRES
POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES



PROTECTION
RESPIRATOIRE
RÉVOLUTIONNAIRE

IEC 60079-0:2011

IEC 60079-11:2011

Ex ia I Ma Ex ib IIB T4 Gb



WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT ET SANS EFFORT SUR DE LONGUES PÉRIODES GRÂCE À LA PROTECTION P3



CLEANSPACE™ EX

Certifié à sécurité intrinsèque pour
les applications en atmosphère
potentiellement explosive

- Exploitation souterraine
du charbon
- Exploitation pétrolière et gazière
- Industrie pétrochimique
- Manipulation de produits
chimiques

SÛR Appareil de protection respiratoire à pression positive pleinement homologué. Une filtration P3 TM3 efficace permettant d'assurer une protection maximale sur le lieu de travail. Réactif à la respiration. Autonomie pouvant atteindre 8 heures. Test d'ajustement Portacount maintenant possible.

FACILE À PORTER et confortable. Pas de tuyaux ni de batteries lourdes portées à la taille. Cette structure légère (500 g), récompensée, délivre de l'air frais pendant un poste complet.

INTELLIGENT Robuste, fiable, rentable pas de maintenance ni d'entretien, facile à nettoyer ; système simple à bouton unique ; grâce à sa structure compacte, le CleanSpace est compatible avec d'autres EPI.



TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT ET SANS EFFORT GRÂCE À UNE PROTECTION P3

CleanSpace est le masque protecteur de prédilection parce qu'il est facile à porter, confortable et simple d'utilisation avec son bouton unique. Actuellement le choix de référence en matière de sécurité respiratoire dans plus de 20 pays.

Contactez-nous aujourd'hui pour l'essayer à eu.sales@paftec.com.

FORMATION EN LIGNE GRATUITE

GAMME DE PRODUITS **CLEANSPACE™ EX**

SYSTÈME MOTORISÉ

PAF-0060
CLEANSPACE EX



HARNAIS DE TÊTE
(INCLUS)



MASQUES



PAF-0033
PETIT



PAF-1010
MOYEN



PAF-0027
GRAND



PAF-1014
MASQUE COMPLET

Tous les masques CleanSpace peuvent faire l'objet d'un test Portacount à l'aide de l'adaptateur Portacount (PAF-0025 (demi-masque) et PAF-1015 (masque complet)). Des kits de test d'ajustement (fit testing) du demi-masque sont disponibles (PAF-0039). Veuillez noter que les demi-masques et masques complets en silicone ne sont pas certifiés à sécurité intrinsèque. Dans les cas où le masque doit également être certifié ATEX, contactez PAFtec à l'adresse suivante : sales@paftec.com.

FILTRES



PAF-0038
ADAPTATEUR POUR
FILTRE



PAF-0037
TM3 P SL R / PAPR-P3
(GRANDE CAPACITÉ)



PAF-0035
P3 TM3 P SL R / PAPR-P3
PARTICULES (PACK DE 3)



PAF-0050
A1TM3 P SL R COMBINÉ : GAZ
& VAPEURS INORGANQUES
+ PARTICULES



PAF-0036
PRÉ-FILTRES
(PACK DE 10)



PAF-0051
ABE1TM3 P SL R COMBINÉ :
GAZ & VAPEURS ORGANIQUES,
INORGANIQUES ET ACIDES +
PARTICULES



TROUVEZ LE FILTRE CLEANSAPCE QUI VOUS CONVIENT

Ce tableau est un guide vous permettant de sélectionner un filtre en fonction du domaine d'applications et des dangers associés¹. **IMPORTANT:** Les utilisateurs doivent consulter la Fiche de données de sécurité (FDS) des matériaux et produits utilisés et en établir les concentrations avant de procéder à la sélection d'un filtre.

INDUSTRIE	DOMAINE D'APPLICATIONS	RISQUE	RUBAN	TYPE DE FILTRE	CODE FILTRE CLEANSAPCE
Construction	Découpe, meulage : Béton, ciment, pierre, briquetage	Silice cristalline & poussières de béton, pierre, plâtre		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Pose d'isolant : fibre de verre et fibre minérale	Particules et fibres		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Pulvérisation et laquage : laques antialissures, laques et laques synthétiques, peintures hydrosolubles et peintures à base de solvant, agents de blanchiment, goudron, peintures au latex, décapants pour peinture et agents de préservation du bois	Particules et fibres		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
Travail des métaux	Découpe, meulage, forage des métaux (avec ventilation)	Poudre métallique et poudre de rouille		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Soudure (sans pâte)	Particules de fumée		P3	PAF-0035
	Soudure (avec pâte)	Gaz et ammoniac		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
	Soudage MIG, TIG, À LA BAGUETTE : aluminium (avec ventilation)	Alumine, fumée, ozone		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Soudage MIG, TIG, À LA BAGUETTE : acier, acier inoxydable et acier galvanisé	Poudre métallique, fumée d'oxydes métalliques		P3	PAF-0035 & PAF-0037
Peinture	Meulage : peinture, laques et peinture anticorrosion (chrome inclus)	Particules fines de peinture		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Pulvérisation et laquage : laques antialissures, laques et laques synthétiques, peintures hydrosolubles et peintures à base de solvant, agents de blanchiment, goudron, peintures au latex, décapants pour peinture et agents de préservation du bois	Particules et vapeurs		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
	Pulvérisation et peinture : anti-moisissures	Vapeurs organiques et fines gouttelettes		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
	Pulvérisation et vernissage : isocyanates	Vapeurs de solvants et particules de peinture (dépend de la concentration)		SUPPLIED AIR	NA
	Peinture en poudre	Particules fines de peinture		P3	PAF-0035 & PAF-0037
Travail du bois	Ponçage et élimination des déchets de décapage : peinture, résine polyester, laques et adhésifs (à base chrome, inclus)	Particules fines de peinture		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Élimination de solvant : peinture, résine, adhésif	Vapeurs de solvant		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
	Nettoyage à la flamme : peinture et adhésifs	Gaz, vapeurs, fumées, particules fines		ABE1P3	PAF-0051
	Découpe, rabotage, forage : bois (hêtre et chêne inclus)	Particules de poussières de bois		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Collage : produits à base de solvants (résine polyester ou résine époxy en aérosol inclus)	Fines gouttelettes d'adhésif et vapeurs de solvant (dépend de la concentration)		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
Fibre de verre	Préparation et pose : résines époxy et polyester, durcisseurs à base d'amine et d'anhydride ; fibres de verre, poussières de résine et vapeurs de styrène	Peroxyde de méthyléthylcétone, vapeurs de styrène		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
	Préparation et pulvérisation sur moules en fibre de verre	Vapeurs organiques et fines gouttelettes		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
Amiante	Inspection et analyses	Fibres d'amiante		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Retrait et enlèvement : lié et friable	Fibres d'amiante		P3	PAF-0035 & PAF-0037
Entretien & nettoyage	Désinfection et nettoyage : DÉCHETS INCONNUS	Vapeurs organiques, fines gouttelettes, poussières		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
	Désinfection et nettoyage : agents contenant des acides	Acides		ABE1P3	PAF-0051
	Désinfection et nettoyage : agents contenant des aldéhydes	Vapeurs organiques, vapeurs inorganiques, formaldéhyde, fines gouttelettes, poussières		ABE1P3	PAF-0051
	Désinfection et nettoyage : moisissures	Vapeurs organiques et fines gouttelettes		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
Domaine de la santé et laboratoires	Collecte et manipulation : matériaux biologiques	Particules ou fines gouttelettes		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Désinfection et nettoyage : agents contenant des acides ou des aldéhydes	Vapeurs organiques, vapeurs inorganiques, formaldéhyde, fines gouttelettes, poussières ou acides		ABE1P3	PAF-0051
Agriculture	Nettoyage : enclos d'animaux et systèmes d'alimentation (silos)	Particules de poussières		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Manipulation et pulvérisation : pesticides, fongicides, herbicides ou vapeurs organiques	Vapeurs, fines gouttelettes et poussières		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
	Manipulation : lisier	Gaz et vapeurs		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
Manipulation et transport	Dioxyde de soufre	Dioxyde de soufre		ABE1P3	PAF-0051
	Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique		ABE1P3	PAF-0051
	Lisier	Lisier		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
	Ammoniac	Ammoniac		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)
	Bactéries et spores	Bactéries et spores		P3	PAF-0035 & PAF-0037
	Formaldéhyde	Formaldéhyde		A1P3 & A2P3	PAF-0050 & PAF-0077 (UE UNIQUEMENT)
	Entreposage/transport de marchandises DANGEREUSES	Entreposage/transport de marchandises DANGEREUSES		ABEK1P3	PAF-0052 (EU) & PAF-0076 (AU)

¹) PAFtec résume toute responsabilité en cas de sélection erronée de l'équipement de protection respiratoire. Ce tableau ne constitue qu'un aperçu. Il est conçu pour vous aider à sélectionner le filtre le plus approprié à des domaines d'applications particuliers. Il ne doit en aucun cas représenter la seule méthode de sélection d'une combinaison appareil de protection respiratoire/filtre. Ce guide ne dégage pas l'utilisateur de l'obligation de se conformer aux réglementations et législations nationales. Il ne saurait se substituer au respect et à la bonne compréhension des manuels d'utilisation des produits. Veuillez consulter un spécialiste de la sécurité dans le but de sélectionner l'équipement de protection respiratoire adapté à votre domaine d'application. REMARQUE IMPORTANTE : les dispositifs de protection respiratoire filtrants ne devraient pas être utilisés dans des espaces peu ventilés ou confinés tels que des réservoirs, des pièces de petites dimensions, des tunnels ou des bateaux. Les appareils de protection respiratoire CleanSpace ne devraient pas être utilisés dans des atmosphères appauvries ou enrichies en oxygène ainsi que dans des environnements inflammables ou explosifs.